MANUFACTURED UNDER ONE OR MORE OF THE FOLLOWING US PATENTS:

4669200, 4700495, 4754556, 4840285, 4865366, 4899464, 4908959, 4989347, 5066050, 5560120, 5809828, 6020698, 6047486, 6199300, 6446357, D314261, D314262, D457991, D457992

MANUFACTURED UNDER ONE OR MORE OF THE FOLLOWING CANADIAN PATENTS:
FABRIQUE SOUS UN OU PLUSIEURS DES BREVETS CANADIENS SUIVANTS:

1273387, 1315539, 2016304

MANUFACTURADO BAJO UNA O MAS DE LAS SIGUIENTES PATENTES MEXICANAS:

189136

PART NO	REV
W10346860	B

TIMER POSITION
POSITION DE LA MINUTERIE

TIMER SWITCH

	T-WB	BK-BU-V	BK-BU	BK-R	T-W	BK-BB
AUTO-REGULAR RÉGULIÈRE						
AUTO-SOFT/LOW HEAT CHALEUR AUTO-DOUCE/BASSE						
COOL DOWN/AIR DE REFROIDISSEMENT/AIR		■				
END OF CYCLE FIN DE PROGRAMME						
TIMED-REGULAR MINUTÉ-RÉGULIÈRE						
TIMED-SOFT/LOW HEAT MINUTÉE DOUCE/FAIBLE CHALEUR						
GUARD 90/OFF GARDE 90/FIN					+	

LEGEND LÉGENDE
= OPEN OUVERTE
= CLOSED FERMÉE
■ = DOESN'T MATTER PEU IMPORTE
+ = CLOSED INTERMITTENTLY FERMETURE INTERMITTENTE

CAUTION: LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.
MISE EN GARDE: IDENTIFIER PAR INSCRIPTION SUR ETIQUETTE TOUS LES FILS AVANT LA DECONNEXION LORS DE L'ENTRETIEN OU REPARATION DES COMMANDES.
DES ERREURS DE FILERIE PEUVENT CAUSER UN FONCTIONNEMENT INAPPROPRIE ET DANGEREUX.
VERIFIER LE FONCTIONNEMENT CORRECT APRES L'EXECUTION DE L'ENTRETIEN OU REPARATION.

WARNING - DISCONNECT FROM ELECTRICAL SUPPLY BEFORE SERVICING UNIT
D'AVERTISSEMENT - DÉBRANCHEZ D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT UNITÉ D'ENTRETIEN

LEGEND

- COMPONENT MAY OR MAY NOT BE USED
- TIMER CONSTRUCTION
- TERMINAL CONSTRUCTION
- SPLICE
- IN LINE CONNECTION



WIRING DIAGRAM - ELECTRIC



WIRING DIAGRAM - GAS

LEGEND LÉGENDE
BLUE = BLEU
BLACK = NOIR
RED = ROUGE
WHITE = BLANC
TAN = MARRON CLAIR
PINK = ROSE
YELLOW = JAUNE
GREEN = VERT
LBU= BLEU CLAIR



PLUGGABLE DRIVE MOTOR SWITCH



TIMER



ELECTRONIC CONTROL



GAS VALVE
LABEL NO.